

Начальнику отдела
по работе с имущественными
и проблемным активам
О.И.Серебряковой

**Справка о техническом состоянии
склада утиля
кадастровый номер 36:34:0209016:157**

Склад утиля представляет собой одноэтажное строение (стены – наполовину из блоков, другая часть – из кирпича), расположенное во внутреннем дворе между МСК-1 и главным корпусом.


Кирпичная кладка стен здания имеет многочисленные сколы, а также запененные сквозные трещины, с трех сторон – сквозные отверстия из-под вентиляции. Изнутри сооружения стены покрашены масляной краской; полы (кирпичные и цементные) – в нормальном состоянии

Состояние строительных конструкций склада утиля – удовлетворительное.

Здание имеет износ – 20 %.

Здание пригодно для эксплуатации.

Смотритель зданий и сооружений



С.В. Чирков

10.03.2026